



# ERRATA des NNAMA 4.0

Jusqu'au 1<sup>er</sup> décembre 2021

Dans le manuel, tous les errata sont affichés **en bleu** avec la **date** effective.

## Section 04

Page 81, Item 04.5.5.3.1.1 – Changez « Europly » pour « Multiplis européen »

Page 85, Item 04.6.11.3 – Bois d'aubier – Permission, ajouter pour Grades A et B « Oui e ».

Page 88, Item 04.8.1 – Changez « Tableau 04-046 » pour « Tableau 04-009 »

## Section 08

Page 132, Item 08.6.2.11 – Corrigez la mesure « 1/2” (38,1 mm) » pour « 1-1/2” (38,1 mm) »

## Section 10

Page 170, Item 10.6.14.4 – Changez . . . « de calibre 18, à couronne 3/8” (9,5 mm) x 3/4” (19,1 mm) minimum, avec un écart » . . . pour . . . « de calibre 18, à couronne 1/4” (6,4 mm) x 3/4” (19,1 mm) minimum, en fixant le dos bien en place, avec un écart de » . . .

Page 170, Item 10.6.14.4 – Corrigez le sens d'agrafage dans l'illustration.

Page 175, Item 10.6.16.5.5.1.13 & 14 - Changez « Europly » pour « Multiplis européen »

Page 180, NOUVEL Item 10.6.22.2.6 – Ajout d'une méthode d'assemblage supplémentaire par tenon et mortaise.

Page 182, Item 10.6.25.1.2 – Changez . . . « sauf lorsqu'elles sont biseautées vers l'arrière ou . . . » pour « . . . sauf lorsqu'elles sont biseautées vers l'arrière avec une âme en MDF ou . . . »

Page 184, Item 10.7.4.3 – Changez « 4,5% » pour « 5,5% »

## Section 11

Retirez toutes les références à la mélamine (TFL) :

Page 186 – Dans « INCLUANT : », et les items 11.1.1 et 11.1.2.1

Page 188 – Dans l'item 11.4.5 : ajouter après « PRODUITS EN PANNEAU » les éléments suivants entre parenthèse : (tel que plastique stratifié, surface solide, stratifié massif, résine d'époxy, pierre naturelle ou reconstituée)

## Glossaire

Page 301 – Changez le terme “Europly” pour « Multiplis européen » ainsi que dans sa définition.